



Fattore Umano




1 Mancanza di comunicazione




2 Eccesso di confidenza



3 Mancanza di conoscenza



4 Distrazione



5 Mancanza di lavoro di squadra



6 Fatica




7 Mancanza di risorse




8 Pressione psicologica



9 Mancanza di assertività



10 Stress



11 Mancanza di consapevolezza



12 Norme inadeguate (prassi e standard)

Tutti questi fattori possono condizionare il tuo lavoro

